



Report : Repair Dosing VAMD12042PVT000S000

P.ST. UNIVANICH PALM OIL PUBLIC CO.,LTD by GREAT ORIENTAL TRADING CO.,LTD

Thursday, August 27, 2020



Call Center 061-1789555



Report : Repair Dosing VAMD12042PVT000S000

SERVICE REPORT

Product : DOSING PUMP

Model : VAMD12042

Problem

น้ำรั่วตรงข้อต่อนิปเปิลเข้าและออกบีม

Service Report

1. พันแทปพันเกลียวบางเกินไปและไม่มีโอริงรองกันน้ำ ทั้งท่อเข้าและท่อออกบีม
2. ท่อออกจากบีมเดินท่อ PVC ตายหมด ถ้าจะถอดแก้ไขต้องตัดท่อแล้วต่อท่อเข้าใหม่ ไม่สะดวกเวลาแก้ไข ได้ใส่ยูนิย่นเข้าไป ทำให้สะดวกต่อการซ่อมแก้ไข

Service Result

แก้ไขแล้วน้ำไม่รั่ว และส่งน้ำได้ตามปกติ

Technician

ปราโมทย์ ยศขุน

Service Time

8/27/2563

Remark

1. ยูนิย่นที่ใส่เข้าไปใหม่ เพื่อง่ายในการถอดซ่อมควรระวังโอริงงั่นหล่นหายหรือชำรุด เพราะจะทำให้ น้ำรั่วได้

With best regards,
Pramot Yoskhun
Service Supervisor Engineer
Service Division
GOT Limited, THAILAND



Report : Repair Dosing VAMD12042PVT000S000

รูปหน้างาน

ก่อนทำ



หลังทำ

