



Report : Repair Air Compressor PUMA PP-310

On P.ST.NUMHUA by GREAT ORIENTAL TRADING CO.,LTD

Friday, November 20, 2020



Call Center 061-1789555

**Report : Repair Compressor PUMA PP-310****SERVICE REPORT****Customer Name :** NUMHUA**Location :** NUMHUA**Contact Name :** K. โจแอน**Dept :** ENGINEER**Product :** Air Compressor PUMA**Model :** PP-310**Problem**

ปั๊มลมตกจากรถโฟลคลิฟท์ และน้ำมันรั่วที่หัวปั๊ม

Service Report

1. ปะเก็นหัวปั๊มลมเสื่อมสภาพทำให้น้ำมันรั่วออกมา ต้องเปลี่ยนปะเก็นใหม่
2. เกจหัดและหม้อกรองหัด จากการตกจากรถโฟลคลิฟท์ ต้องเปลี่ยนใหม่
3. น้ำมันเครื่องมีคราบสีดำ ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่

Service Result

หลังเปลี่ยนปะเก็น เปลี่ยนน้ำมัน เปลี่ยนเกจ และเปลี่ยนหม้อกรองพร้อมใส่กรอง เทสเดิน OK

Technician

ปราโมทย์ ยศขุน

Service Time

20/11/2563

Remark

1. ควรตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องอีกครั้ง และต้องใช้น้ำมันเครื่อง PUMA เท่านั้น เพราะทั้งหล่อลื่น และระบายความร้อนไปในตัว
2. หากระดับน้ำมันต่ำกว่า 3/4 ของตาดูน้ำมันควรเติมน้ำมันใส่เข้าไป

With best regards,
Pramot Yoskhun
Service Supervisor Engineer
Service Division
GOT Limited, THAILAND

Report : Repair Compressor PUMA PP-310

รูปหน้างาน

ก่อนทำ



หลังทำ

